Foto n° 1

Vista del prospetto nord-ovest (ingresso)

Foto n° 2

Prospetto nord-est

Foto n° 3

Ingresso comune

Foto n° 4

Giardino lato ovest

Foto n° 5

Accesso piano cantinato

Foto n° 6

Scala accesso piano rialzato

Foto n° 7

Ingresso-soggiorno

Foto n° 8

Altra vista del soggiorno

Foto n° 9

Cucina

Foto n° 10

Corridoio

Foto n° 11

Bagno principale

Foto n° 12

Camera sud-ovest

Foto n° 13

Bagno

Foto n° 14

Camera sud-est

Foto n° 15
Camera est

Foto n° 16
Terrazza nord



Foto n° 17

Ballatoio

Foto n° 18

Scala interna di accesso al piano cantinato

Foto n° 19

Porzione del piano cantinato

Foto n° 20

Corridoio/lavanderia al piano cantinato

Foto n° 21

Vano di sgombero

Foto n° 22

WC del piano cantinato

Foto n° 23

Danni da umidità

Foto n° 24

Danni da umidità a soffitto

Foto n° 25
Umidità al piano cantinato

Foto n° 26
Umidità al soffitto del piano cantinato

Foto n° 27

Particolare della copertura



Foto n° 28

Pavimento piano rialzato

Foto n° 29

Tipologia infisso

Foto n° 30

Quadro elettrico

Foto n° 31

Radiatore tipo